






Glockenweihe 16.07.1951



Weihnachten 1951



1952 – fast schon fertig



Einbau: Heizen durch Warmluft
Strömungsplan
Juli 1965



Hochwasser 1965



Umbau Pfarrsaal 1972



Kirchenrenovierung 2002



Der Anlass:
fehlende Dampfsperre
führt zur Durchfeuchtung der Sparren

1. Klassische Eleganz



2. Moderne Frische



4. Erdige Ruhe



3. Naturverbundene Gemütlichkeit



Die KI macht Gestaltungsvorschläge 😊



Dachboden – Umbau
– es gibt schönere Arbeiten 😊



Dachboden - Umbau



ausgeräumt



Baubesprechung ☺



Dampfsperre fertig 😊



Die ersten Kassetten sind eingehängt,
die Malerinnen werkeln auch fleißig