

Neugestaltung Aussenanlage um den Friedhof

Nachdem durch den Ankauf einer Parzelle der gesamte Außenbereich um den Friedhof nun im Eigentum der Pfarre Göltshach steht, ist es möglich geworden, durch einen Erdausgleich das Geländeniveau so herzustellen, dass eine einfachere Bewirtschaftung und Pflege des Außenbereichs möglich geworden ist. Dadurch ist aber auch eine einfache Sanierung der Friedhofsmauer möglich, die in nächster Zeit ansteht. Als erster Schritt wurde nun die Entfernung des Erdreiches bei der Mauer durchgeführt und durch Dränageschotter ersetzt. Auch der Moosbewuchs an der Mauer wurde mit dem Hochdruckreiniger entfernt, nun kann diese austrocknen.

